


① 隠しボタン押す場所となります。



② 隠しボタン表示設定となります。

左側の設定にて隠しボタンを押すことで  
液晶表示が切り替わります。

現在温度⇒最小温度⇒最大温度 の繰り返し

